



d穴に入れる為
下のスパーは残す

- b x 2
- c x 12
- a x 2 □ ← d

N18258

P-tech

Les cahiers de **C.E.R.V.I.A.**