
Banc de mesure de pas d'hélice
R. Colinot
10/05/1998
f 1/2
A
100
Réglet de banc
Taquet de blocage
Bras butée
Ecrous-freinés à serrer modérément pour un glissement doux et sans jeu
saignée
C
Axe hélice
x0.7
Règle à calcul
250
B
Axe hélice
Vue C - Bloc porte hélice
Vue B
Vue A - Bloc de mesure