


SINO II de Alfred KLINCK

Je crois que je suis le seul à essayer de tourner à droite sur un modèle de durée. Il est sans doute plus facile à régler comme ça. Mais il y a un problème : au moment où l'hélice touche un plafond bien lisse, il vole tout droit jusqu'au mur ! La raison pour cela : sur un modèle normal, le virage à gauche ne fonctionne pas seulement avec la dérive, mais aussi avec l'hélice qui tourne le modèle à gauche. Sur le SINO, il faut monter une petite antenne qui évite que l'hélice du modèle touche le plafond !



Saflflugmodell Sino II
von Alfred Kinck